

FICHA TÉCNICA

Anticorrosivo



DESCRIPCIÓN Y USOS

Anticorrosivo Ferro es una pintura anticorrosiva base solvente de acabado mate y brillante, ideal para brindar protección a superficies metálicas, previniendo la corrosión, mejorado la resistencia y durabilidad, cuando se aplique esmaltes de secado al aire.


Es recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final por su fácil penetración en la porosidad del metal, alto rendimiento, adherencia y Secado rápido.

Se debe diluir con Thinner que cumpla NTC1102 o utilizar THINNER FERRO T3377.



VENTAJAS

- Fácil penetración en la porosidad del metal.
- Exento de plomo y cromo
- Alto rendimiento y adherencia
- Secado rápido



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de grasa, polvo, óxido u pintura deteriorada
- Si la superficie se encuentra pintada, se debe lijar para matizarla, garantizando una adecuada adherencia.



RENDIMIENTO

25-40m² por galón aproximadamente.

NOTA: Este rendimiento depende del tipo de superficie a pintar y el color deseado.




APLICACIÓN

- Se recomienda diluir la cantidad a utilizar para la aplicación y homogenizar antes de aplicar
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Diluir máximo 10% de solvente aplicado a brocha o rodillo.
Diluir máximo 25% de solvente aplicado a pistola.
- Una vez abierto el producto consumir en el menor tiempo posible, para evitar la nata en los envases abiertos adicione un poco del disolvente sin homogenizar y tapar.



SECADO

- El tiempo de secado está relacionado con la temperatura y % de humedad relativa.
- Al tacto: de 1 a 2 horas
- Segundas manos: de 3 a 4 horas
- Para la aplicación de esmalte: de 6 a 8 horas



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

- ANTICORROSIVO tiene una garantía de 12 meses, excepto por mala manipulación.
- Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
- Una vez abierta la pintura, utilizarse en el menor tiempo posible, verificando las condiciones de almacenamiento recomendada
- No aplicar a temperaturas extremas
- El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.



PRECAUCIONES

- El envase debe ser destapado con mucho cuidado para evitar salpiques. Se recomienda realizar la aplicación en lugares con buena ventilación, lejos de toda fuente de calor.
- Realizar la aplicación con equipo de protección personal (gafas y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de derrames, verter material absorbente (aserrín) luego recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor

El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES de toda responsabilidad sobre el producto